

Moteur pas-à-pas - 48 pas (12 V)

- Moteur pas à pas unipolaire 4 phases
- Diamètre 65 mm
- Entraxe de fixation 67 mm
- Tension d'alimentation 12 V
- $R = 36 \text{ Ohms}$
- Sortie sur 6 fils sur connecteur
- 48 pas par tour / $7,5^\circ$ par pas

